

# Положение

## о замене (поверке) приборов учёта воды.

Собственник апартаментов (коммерческого помещения) должен самостоятельно контролировать работоспособность приборов учета.

По истечении меж поверочного периода (см. паспорт счетчика воды) прибор учета воды считается **не пригодным**, и собственник обязан произвести замену приборов учета или произвести поверку счетчиков.

1. При замене прибора учета воды собственник должен:

а) приобрести счетчик воды со сгонами (предпочтительно Valtec, Gerrida, Meter, ИТЭЛМА)

б) если собственник самостоятельно (привлекает иных специалистов):

- в день замены вызвать (по заявке, оставленной на ресепшене, телефону) представителя ООО «УК «САЛЮТ»:

- поменять счетчик;

- прочистить фильтр грубой очистки;

- предоставить старый счетчик воды представителю ООО «УК «САЛЮТ»

- после опечатывания нового прибора учета воды и составления акта замены, в котором указывается показания старого счетчика и первичные показания нового прибора, совместно с представителем ООО «УК «САЛЮТ» подписать данный АКТ;

- предоставь в службу главного инженера паспорт на новый прибор учета воды для внесения в реестр нового прибора учета и постановки печати о вводе в эксплуатацию;

- забрать в службе главного инженера (секретаря) документы (паспорт) на новый счетчик (оригиналы)

2. Если собственник производит замену счетчика силами ООО «УК «САЛЮТ» он должен:

- подать заявку на замену;

- согласовать день замены (на день замены счетчик должен быть приобретен);

- согласовать стоимость работ;

- после выполнения работ оплатить стоимость работ, а затем забрать в службе главного инженера документы (паспорт, АКТ).

3. При поверке приборов учета:

- произвести поверку специализированной организацией, имеющей лицензию.

- **в день поверки** (или в течении 3-х рабочих дней) предоставить оригиналы документов о поверке (АКТ и протокол) в службу главного инженера для внесения в реестр.

Главный инженер



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Сухарев С.Ю.", written over a light blue circular stamp.

Сухарев С.Ю.